

Positionsvisare programmerad

Artikelbeskrivning/produktbilder



Beskrivning

Material:

Hus i plast.
Hållaxel i stål.
Siktfönster LCD-display.
Gångat stift i stål.

Utförande:

Hållaxel brunerad.
Gångat stift svart

Anmärkning:

De elektroniska positionsvisarna har större användningsmöjligheter än de mekaniska positionsvisarna, eftersom de kan visa både vinklar och ovanliga spindelstigningar och då registrera varje bråkdel av en spindeljustering.

* Parametrarna kan programmeras fritt med programmeringsprogrammet K0411.09.

Tekniska data

- LCD-display med 5 positioner
- Sifferhöjd ca 11,5 mm
- Visningsområde -19999 ... 99999
- Hållaxel-Ø 30 H7 mm
- Arbetstemperatur -10 °C till +60 °C
- Lagertemperatur -30 °C till +80 °C
- Varvtal max. 600 v/min
- Batteri litium knappcell 3V, typ CR2032. Håller ca 2 år
- Vibrationstålighet enligt DIN IEC 68-2-6 10 g / (5 ... 150 Hz), 20 g / (100 ... 2000 Hz)
- Stöttålighet enligt DIN IEC 68-2-27 30 g / 15 ms
- EMC DIN EN 61000-4-2; DIN EN 61000-4-4
- Skyddsklass IP 51

Egenskaper:


- Visningsvärdet och kommaposition fritt programmerbara
- Linjär- eller vinkelläge
- Funktionsknapp för nollställning
- Funktionsknapp för omställning mellan absolut- och inkrementell mätning
- Offsetvärde kan programmeras direkt på apparaten
- Enkelt batteribyte

Tillbehör:

- Reduceringshylsor K0412
- Programmeringsprogram K0411.09

Positionsvisare programmerad

Ritningar



Beställningskod:

K0411.

Indikering efter ett varv:

T.ex. K0411.0200021120
Ange här vilket värde som ska visas efter ett varv (normalt är detta spindelstigningen).

Obs: Tänk på kommatecknet!



Vinkelläge: (upplösning 0,1°)
Om vinkelläge önskas som indikering, ange 03600.

Indikeringen i vinkelläget är 03600 efter ett varv och börjar om på 00000 efter nästa varv.

Kommateckne:

T.ex. K0411.0200021120
Ange positionen för kommatecknet här.

0 = 00000
1 = 0000,0
2 = 000,00
3 = 00,000




Vinkelläge:
Om vinkelläge önskas som indikering är det mest praktiskt att ha kommatecknet på position 1.

Då får du värdet 0360,0 efter ett varv.


Monteringsläge:

T.ex. K0411.0200021120
1 = monteringsläge för vågrät spindel
3 = monteringsläge för lodrät spindell



Räkneriktning:

T.ex. K0411.0200021120
1 = medurs (stigande värden)
2 = moturs (stigande värden)



Färg:

T.ex. K0411.0200021120
1 = orange
2 = svart



Nollställning:

T.ex. K0411.0200021120
0 = direkt
5 = fördröjd med 5 sek.



Nollställningen kan fördröjas med 5 sekunder för att förhindra en oavsiktlig nollställning.

Artikelöversikt

Beställningsnr.	Utförande 1	Utförande 2	B	D	H	L
K0411.	Se Beställningsexempel för positionsvisare, programmerad	fritt programmerbar	38,8	30	71	48

